



DIM-SD-001-11/01/2022

## CRITERIO TÉCNICO

### REPARACIÓN DE MORTERO NIVELADOR E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA LOSA EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO A, UBICADO EN LA UNIDAD DE CUSTODIA DE EVIDENCIA.

En atención al Memorandum N° SADS-DCOMP-689-2021, del 30 de diciembre de 2021, Del Departamento de Compras en donde se solicita el Criterio Técnico, relacionado con la Contratación Menor N° 2021-0-35-0-08-CM-027846. Se emite el presente criterio tomando como base lo solicitado para el servicio de REPARACIÓN DE MORTERO NIVELADOR E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO "A", UBICADO EN LA UNIDAD DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS, con un monto de referencia de B/ 30,000.00.

Se evaluó las siguientes empresas y se procedió a evaluar la propuesta de menor precio:

**1. ESPECIALISTAS EN SERVICIOS DE CONSTRUCCION, S.A.**

CUMPLE	Entregó los documentos solicitados para este acto público.
NO CUMPLE	No cumple con el Pliego de Cargo en Otros Requisitos Punto # 6 Ficha Técnica. No cumple con lo solicitado en los datos técnicos en donde para el manto asfáltico, es tipo (APP), adecuado y diseñado para un ambiente agresivamente húmedo, solicitado en el Pliego de Cargo.

**2. JIG INVESTMENTS.**

CUMPLE	Entregó los documentos solicitados para este acto público.
NO CUMPLE	No cumple con el Pliego de Cargo en Otros Requisitos Punto # 6 Ficha Técnica. No cumple con lo solicitado en los datos técnicos en donde para el manto asfáltico es tipo (APP), adecuado y diseñado para un ambiente agresivamente húmedo, solicitado en el Pliego de Cargo.

**3. ELEMENTO CONSTRUCTOR, S.A.**

NO CUMPLE	No entregó los documentos solicitados para el acto público.
NO CUMPLE	No cumplió con lo solicitado en el Pliego de Cargo.

DPT/DE COMPRAS  
13/1/2021

Handwritten signature and mark

**4. RIO PISON, S.A**

CUMPLE	Entrego los documentos solicitados para el acto público.
NO CUMPLE	No cumple con el Pliego de Cargo en Otros Requisitos Punto # 6 Ficha Técnica No cumple con lo solicitado en datos técnicos solicitados, en donde para el manto asfaltico es tipo (APP), adecuado y diseñado para un ambiente agresivamente húmedo, no cumple con los datos técnicos solicitados en el Pliego de Cargo.

**5. INVERSIONES HERMANOS MELENDEZ S.A.**

NO CUMPLE	No Entregó los documentos notariados solicitados para este acto público.
NO CUMPLE	No cumple con el Pliego de Cargo en Otros Requisitos Punto # 6 Ficha Técnica No cumple con los datos técnicos solicitados en donde para el manto asfaltico es tipo (APP), diseñado para un ambiente agresivamente húmedo, no cumple con los datos técnicos solicitados en el Pliego de Cargo.

**6. MORBET, S.A**

CUMPLE	Con lo solicitado con respecto a los datos técnicos solicitados para éste acto público, el manto asfáltico tipo (APP), adecuado y diseñado para un ambiente agresivamente humedo.
NO CUMPLE	No cumple con lo solicitado para la subsanacion de los puntos 5 y 8.

**7. INDUSTRIAL TECHNOLOGY SUPPLIERS, INC.**

CUMPLE	Entregó los documentos solicitados para este acto público.
CUMPLE	Cumple con lo solicitados con respecto a los datos tecnicos solicitados, para el manto asfaltico Tipo (APP), adecuado y diseñado para un ambiente agresivamente húmedo.

Arquitecto Vicente García  
Sección de Inspección  
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento

Ingeniero Esteban Samaniego  
Sección de Inspección  
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento