



DIM-SD-001-11/01/2022

CRITERIO TÉCNICO

REPARACIÓN DE MORTERO NIVELADOR E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA LOSA EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO A, UBICADO EN LA UNIDAD DE CUSTODIA DE EVIDENCIA.

En atención al Memorandum N° SADS-DCOMP-689-2021, del 30 de diciembre de 2021, Del Departamento de Compras en donde se solicita el Criterio Técnico, relacionado con la Contratación Menor N° 2021-0-35-0-08-CM-027846. Se emite el presente criterio tomando como base lo solicitado para el servicio de REPARACIÓN DE MORTERO NIVELADOR E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO "A", UBICADO EN LA UNIDAD DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS, con un monto de referencia de B/ 30,000.00.

Se evaluó las siguientes empresas y se procedió a evaluar la propuesta de menor precio:

1. ESPECIALISTAS EN SERVICIOS DE CONSTRUCCION, S.A.

CUMPLE	Entregó los documentos solicitados para este acto público.
NO CUMPLE	No cumple con el Pliego de Cargo en Otros Requisitos Punto # 6 Ficha Técnica. No cumple con lo solicitado en los datos técnicos en donde para el manto asfáltico, es tipo (APP), adecuado y diseñado para un ambiente agresivamente húmedo, solicitado en el Pliego de Cargo.

2. JIG INVESTMENTS.

CUMPLE	Entregó los documentos solicitados para este acto público.
NO CUMPLE	No cumple con el Pliego de Cargo en Otros Requisitos Punto # 6 Ficha Técnica. No cumple con lo solicitado en los datos técnicos en donde para el manto asfáltico es tipo (APP), adecuado y diseñado para un ambiente agresivamente húmedo, solicitado en el Pliego de Cargo.

3. ELEMENTO CONSTRUCTOR, S.A.

NO CUMPLE	No entregó los documentos solicitados para el acto público.
NO CUMPLE	No cumplió con lo solicitado en el Pliego de Cargo.

DPT/DE COMPRAS
13/1/2021

Handwritten signature and mark